

• Dokonano oględzin: na granie

i ustalono co następuje
W trakcie czynności kontrolnych
zobaczono istnienie drogi ~~drogi~~
dziatek drogowych utworzonych na drodze
znaczącej kruszonym, nie na podłożu
jezdni ani drobników. Droga komorników
stanowi drogę przez teren
Zwierzęta dróg ok. 266 km (droga komorników)
podlegała z prostą bezpodległą przy drodze
anulirone są wszystkie mechaniczne urządzenia
PST II z ankie dróg
Na krawędziach podłoża nie ma samortu
Szkłone odpryski linowego, wody opad
skier są na dróżce.
Kontrolowano 1-13
Wzdłuż drogi jest ulica przez pneumatykę
Krawędzi podłoża składowe, PST II stronie
ulicy komorników, krawędzi jest z płyt typ
MONT licza to nie ma żadnego systemu odciążenia
PST II z podłożem prostą komorników z wodą odpływu
PST II nie ma drogi komorników
Na skrzyżowaniu ul. Stenosa z komorników droga
komorników jest wywierana wyżej ostateczna podł.
systemu wody nie krawędzi ul. Stenosa, nie ma ul. Stenosa
jest to droga pneumatyczna utworzona przez
niezastosowanie w drodze system odciążenia
podłoża przy prostych krawędziach i uchyłkach PST
w kierunku ul. komorników, bez systemu odciążenia
Wykonano dokument fotograficzny

• Odręczny szkic sytuacyjny:

• Strony obecne przy oględzinach, pouczone o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK za składanie fałszywych zeznań, złożyły następujące wyjaśnienia i wniosły uwagi:

Oświadczenie przedstawicieli Gminy Lemanów:

Oświadczamy że piensze naposa podlegało nie
zrealizowaniu modernizacji granitowej, faszyn
betonowym przekrojem nastąpiła ok. 2 lat temu
(2015 rok) od tamtego czasu droga była
regularnie - minimum 2 razy w roku - nowa
andz miejscowo uzupełniana, faszyn
kamiennym lub destruktem asfaltowym
Głębokość warstwy ułożonej PST min. 30cm
Na w/w drodze nie uszykowaliśmy podłoża
ani zroszenia ponieważ warunki, że nie są to
| roboty budowlane.

Konstancja Pichny
Stefan Ławnowski