

Zgorzala, 20 kwietnia 2022 r.

Sołtys Zgorzala Konrad Tkaczyk  
Członkowie Rady Sołeckiej Zgorzala  
[solectwozgorzala@gmail.com](mailto:solectwozgorzala@gmail.com)  
tel 515 376 964

**WÓJT GMINY LESZNOWOLA**  
**p. MARIA JOLANTA BATYCKA-WĄSIK**  
ul. Gminna 60  
05-506 Lesznowola  
email: [wojt@lesznowola.pl](mailto:wojt@lesznowola.pl)

## **WNIOSEK**

**Dotyczy:** Udostępnienia informacji publicznej - stan techniczny urządzeń ochrony przeciwpożarowej w Zgorzale

Szanowna Pani Wójt,

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz na podstawie art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764), Sołtys i Rada Sołeczka Zgorzala zwracają się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej odnośnie stanu technicznego urządzeń ochrony przeciwpożarowej:

1. Czy zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) hydranty zewnętrzne w Zgorzale poddawane są co najmniej raz w roku przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej?
2. Wnosimy o informacje odnośnie terminu przeprowadzenia ostatniego przeglądu hydrantów w Zgorzale oraz o udostępnienie protokołów z badania technicznego tychże.
3. Wnosimy o informację odnośnie środków technicznych podjętych przez właściciela nieruchomości stanowiących gruntowe drogi publiczne ul. Kormoranów i ul. Jaskółki w zakresie zabezpieczenia niezakłóconego dostępu do hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej prowadzonej w tych ulicach.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 3 pkt. 1 ust 1) Rozporządzenia z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób. Pożar w zabudowie jednorodzinnej, który miał miejsce w Zgorzale dnia 31 marca 2022 r., wywołał wśród mieszkańców uzasadnione obawy o bezpieczeństwo przeciwpożarowe na obszarze Zgorzały. Wobec potencjalnego ryzyka pożaru i związanej z tym konieczności skorzystania z hydrantów zlokalizowanych w obrębie dróg publicznych, zapewnienie dobrego stanu technicznego tychże jest zadaniem o najwyższym priorytecie. Szczególne wątpliwości wzbudza stan techniczny hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych w drogach gruntowych ul. Jaskółki i ul. Kormoranów. Wobec okresowego ich równania poprzez dokładanie kolejnych warstw materiału nawierzchniowego, ubijanego dodatkowo przez poruszający się po tych drogach ciężki sprzęt, dostęp do tych hydrantów może być utrudniony lub nawet niemożliwy, co w sytuacji wystąpienia pożaru w obszarze tych urządzeń stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, a także zagrożenie utraty ich mienia; w związku z tym wnosimy jak powyżej.

Z wyrazami szacunku,  
Konrad Tkaczyk wraz z Radą Sołecą