


• Dokonano oględzin:

na planie

i ustalono co następuje

W trakcie czynności kładących
fundamenty i wykonania robót od
planu z warstwą drenażu (szynowa, detakadrowa)
Wykonano z tarciami na całej szerokości
szalunku i długości tj. ok. 50 m.
Droga PA przed wykopkami nie ma żadnych
systemów odwodnienia.
Wykonano dokumentację zdjęciową



• Odręczny szkic sytuacyjny:

• Strony obecne przy oględzinach, pouczone o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK za składanie fałszywych zeznań, złożyły następujące wyjaśnienia i wniosły uwagi:

• Wyjaśnienie przedstawicieli Geom. Lesznan

Oświadczamy, że droga Goodwińska w miejscowości =
204 m (ok. 204 m) droga PA przed wykonaniem od
konieczności 15 lat. Droga była wykonana w
warstwach bitumicznych i wykonano
drenaż z tarciami kładącymi i detakadrowym
szalunkiem. Droga została wykonana ok. 300 m
został wykonany ok. 7 lat temu (ok. 2010 r.)
W trakcie drogi wykonano kilka warstw
prekwalifikacji bitumicznych, które tarciami
kładącymi i detakadrowym szalunkiem
od tego czasu droga PA minimum 2 m
w kierunku wzdłużnym
W tym czasie nie było żadnych dojazdów
z innych ulic, ponieważ nie było żadnych
planów ulic, że nie było to warty budowania

Harolime Pichny
Szymon Kowalski